

# İŞİTSEL İMPLANT SARF MALZEMELERİ ve İŞİTME CİHAZLARI için SGK TARAFINDAN ÖDENEN MİKTARLAR ( Eylül 2019)

Malzeme ve Kodu	Rapor	Miktarı-Kullanım Süresi	SGK'ca Ödenen
<b>İŞİTSEL İMPLANT PİLİ</b> Kod: A10101	KBB uzman hekiminin düzenleyeceği hekim raporuna istinaden,	1-Her bir Koklear İmplant için günde en fazla 1, Adet 2- Beyin sapı implantı için günde en fazla 1 (bir) adet 3-Kemiğe monte işitme cihazı için haftada en fazla 1 adet 4-Orta kulak implantı için 1 ayda en fazla 6 adet. -Pillerin 1 yıllık tutarı kurumca karşılanır. -Şarj edilebilen pil için bir yıllık kullan at pili karşılığı ödenir.) <i>Dğş 28.12 2018 Md.35/2-</i>	Tanesi 1 lira Yıllık 360,00 TL KDV dahil 424 lira Pil ödemeleri SGK'ca Sözleşmeli satıcılara yapılmaktadır
<b>ARA KABLO (Aktarıcudan Bağımsız)</b> Kod: A10102	KBB hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden,	Koklear implant ve beyin sapı implantı için ara kablo (aktarıcudan bağımsız): a) 0-5 yaş için yılda 5 (beş) adet, b) 5-10 yaş için yılda 3 (üç) adet, c) 10 yaş ve üzeri için yılda 2 (iki) adet olmak üzere, kurumca karşılanır ( dğş.04.09.2019)	<b>203,00</b>
<b>AKTARICI BOBİN (Transmitter)</b> Kod:A10104	Üçüncü basamak RSK düzenlenen 3 (üç) KBB uzman hekiminden oluşan SKR'na istinaden,	Koklear implant ve beyin sapı implantında Kullanıcı kusuru olmaksızın garanti kapsamının dışında ancak 2 Yılda bir yenilenebilir. Bu süreden önce yenilenmez. dğş.04.09.2019)	<b>280,00</b>
<b>PİL YUVASI</b> Kod: A10105	Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen 3 (üç) KBB hastalıkları uzman hekiminden oluşan SKR'na istinaden,	Koklear implant ve beyin sapı implantında Kullanıcı kusuru olmaksızın bozulan pil yuvaları garanti kapsamının dışında ancak 2 yılda bir yenilenebilir. Bu süreden önce yenilenmez. (dğş.04.09.2019)	<b>252,84</b>
<b>1-KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ</b> Kod: A10103 <b>2-BEYİN SAPI İMPLANTI KONUŞMA İŞLEMCİSİ</b> için Kod: A10117	Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen 3 (üç) KBB hastalıkları uzman hekiminden oluşan SKR'na istinaden,	Koklear İmplant ve Beyin sapı İmplantında Konuşma işlemcisi: 7 yıldan önce yenilenemez. Ancak üretici firması tarafından verilen teknik rapora dayanan Resmi sağlık kurulu raporuna istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda süresinden önce yenilenebilir. ( dğş.04.09.2019)	<b>16.800,00 TL</b>
<b>1-KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI KONUŞMA İŞLEMCİSİ</b> Kod:A10115 <b>2-ORTA KULAK İMPLANTI KONUŞMA İŞLEMCİSİ</b> Kod: A10116	Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen 3 (üç) KBB hastalıkları uzman hekiminden oluşan SKR'na istinaden,	Kulağa Monte İşitme Cihazı ve Orta Kulak İmplantında Konuşma işlemcisi: 5 yıldan önce yenilenemez. Ancak üretici firması tarafından verilen teknik rapora dayanan Resmi sağlık kurulu raporuna istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda süresinden önce yenilenebilir. (dğş.04.09.2019)	<b>15.926,40</b>

## İŞİTME CİHAZLARI ÖDEMESİ

Yaş aralığı	Emekli	Çalışan
18 Yaş Üstü	1.012,50	810,00
12 -18 Yaş	1.518,75	1.215,00
04-12 Yaş	1.620,00	1.296,00
0-04 Yaş	1.822,50	1.458,00

- SUT'un 08.06. 2017 deki deęişikliğe göre miat ( 7 yıllık kullanım ) süresi dolduęu için yapılan yenilemelerde işlemcilerin SGK,'na iadesine gerek bulunmadığı hükmü getirilmiştir. Ancak tamir edilmeyecek derecede bozulduęu Firma Teknik raporları ile tespit edildiđi için SKR ile 7 yıldan önce yenilenen cihazlarda bozuk olan eski cihazlar SGK'na teslim edilecektir.

-Piller için KDV dahil edilerek ödeme yapılmaktadır PİL için alınacak yıllık rapor ve reçeteler elektronik ortamda hazırlanmaktadır. İşitme cihazı pili: Kurumla sözleşmeli resmi saęlık kurumlarında görevli KBB uzman hekimi raporuna istinaden İşitme cihazı başına en fazla haftada iki adet Olmak üzere en fazla bir yıllık miktarı Kurumca karşılanır. Yıllık 104 adet). -İşitsel implantın uygulama sonrasındaki ilk iki yıl süresince sarf malzemesinin temini için saęlık raporlarının cerrahi işlemin uygulandıđı saęlık kurumunda verilmesi gerekmektedir. 2 yıl sonrasındaki sarf malzemesi için inin temini için düzenlenecek raporların cerrahi işlemin yapıldığı hastanece düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.